

通城县科学技术和经济信息化局

通城县第三轮中央生态环境保护督察反馈 问题序号 8(市序号 13) 整改情况公示

根据《咸宁市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，针对涉及我县序号 8(市序号 13) 所反馈问题“落后生产工艺装备淘汰不力，甚至顶风新建。《产业结构调整指导目录(2011 年本)》明确，陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺和装备为落后生产工艺装备，应立即淘汰。对照《产业结构调整指导目录》，全省还有 12 台一段式固定床煤气发生炉等落后设备未淘汰。”经过通城经济开发区、县科经局、县市场监督管理局、县发改局等四家单位对全县规模以上企业 130 家开展全方位联合排查后发现，截至目前全县范围内共发现 4 台煤气发生炉，其中内膛直径 3 米以下的 0 台。现将有关整改完成情况进行公示(见附件)，接受社会监督。

如有异议，请以信函、传真、电子邮件或其他方式，向通城县科经局办公室反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的已送达日期为准，公示时间为 10 个工作日。

公示时间：2025 年 4 月 11 日

联系人：潘华民

联系电话：4322812

联系地址：咸宁市通城县通城大道 88 号

附件：通城县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察反馈意见整改情况

通城县科学技术和经济信息化局

2025 年 4 月 11 日



问题序号	具体内容	整改目标	整改措施	完成情况	责任单位	完成时限
序号 8(市 序号 13)	落后生产工艺装备 淘汰不力，甚至顶 风新建。《产业结 构调整指导目录 (2011 年本)》明 确，陶土坩埚玻璃 纤维拉丝生产工艺 和装备为落后生产 工艺装备，应立即 淘汰。对照《产业 结构调整指导目 录》，全省还有 12 台一段式固定床煤 气发生炉等落后设 备未淘汰。（市序 号 13）	完成落后 产能退出。 依法依规 淘汰一段 式固定床 煤气发生 炉等落后 设备。	1. 陶土坩埚玻璃 纤维拉丝生产工 艺和装备为落后 生产工艺装备。 通城县人民政府 在 2020 年组成 淘汰落后工作专 班对麦市镇的 “四小企业”进 行关停取缔。该 项工作已落实完 成。 2. 经过四家单位 全方位排查,(县 经济开发区、县 科经局、县市场 监督管理局、县 发改局)全县工 业规上企业 130 家,经过全面细 致的排查,截至 目前,全县范围 内共发现 4 台煤 气发生炉,其中 内膛直径 3 米以 下的 0 台。4 台 煤气发生炉的检 验报告单详见附 件。具体分布情 况如下:湖北亚 细亚陶瓷有限公 司 2 台,湖北杭 瑞陶瓷有限责任 公司 2 台。湖北 亚细亚陶瓷有限 公司的 2 台设备 信息为:产品编 号 2016-85,炉 膛内径/外径为 Φ 4600/ ① 5000mm;产品编 号 2013-96,炉 膛内径/外径为 Φ 4000/ Φ 4400mm。湖北杭	通城县工 业规上企 业没有一 段式固定 床煤气发 生炉	县科经局（牵头 单位）、通城经济 开发区、县发改 局、县市场监督 管理局	2025 年 4 月 底，长期坚 持。

			瑞陶瓷有限责任公司的 2 台设备信息为：使用登记证编号容 17 鄂 TC0555 (18)，炉膛内径/外径为 Φ 4200D4582mm; 使用登记证编号容 17 鄂 L02929 (23)，炉膛内径外径为 Φ 3600/Φ4000mm。经核查，4 台煤气发生炉的直径均未达到《产业结构调整指导目录 (2024 年本)》规定的淘汰标准。			
--	--	--	---	--	--	--